

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΤΔ-034/22

Για την προμήθεια και παροχή υπηρεσιών αντικατάστασης
βαλοπινάκων στους συρμούς των γραμμών 1,2 & 3 και των
οχημάτων του TRAM της ΣΤΑΣΥ



ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2023

Το παρόν τεύχος εκδόθηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Τεύχος Διακήρυξης του διαγωνισμού ΤΔ-034/22.

1. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έγινε τροποποίηση στους πίνακες που βρίσκονται στο Παράστημα Ι (Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς) «ΓΡΑΜΜΗ ΤΡΑΜ- ΤΜΗΜΑ 2».

Ο κάτωθι αναρτημένος πίνακας

ΓΡΑΜΜΗ ΤΡΑΜ ΤΜΗΜΑ 2					
A/A	Κωδικός Είδους Αποθήκη ΣΤΑΣΥ ΑΕ	Περιγραφή	Εκτιμώμενη Ανάλωση (τεμ.)	Τιμή μονάδας (€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)
Α.ΣΥΡΜΟΙ ΣΕΙΡΑΣ Ι					
A1. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΡΜΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ Ι - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΑΛΟΠΙΚΑΚΩΝ (ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ A1 - A2)					
1		Εργασίες αντικατάστασης πάνω κρυστάλλων σε φύλλα θρών. Αφορούν της κωδικούς: RS.0072.0027 - ΑΑ05Κ05 RS.0072.0051 - ΑΑ05Κ01 RS.0072.0052 - ΑΑ05Κ02 RS.0072.0054 - ΑΑ05Κ06 RS.0072.0055 - ΑΑ05Κ07 RS.0072.0056 - ΑΑ05Κ08 RS.0072.0057 - ΑΑ05Κ09 Μέγιστες Διαστάσεις: 1319 x 711mm	30		
2		Εργασίες αντικατάστασης κάτω κρυστάλλων σε φύλλα θρών. Αφορούν της κωδικούς: RS.0072.0026 - ΑΑ05Κ04 RS.0072.0053 - ΑΑ05Κ03 RS.0072.0058 - ΑΑ05Κ10 Μέγιστες Διαστάσεις: 695 x 956 mm	30		
3		Εργασίες αντικατάστασης κοίλων πλευρικών κρυστάλλων καμπίνας οδηγού Αφορούν της κωδικούς: RS.0072.0019 - ΑΑ02L08 RS.0072.0020 - ΑΑ02L09 Διαστάσεις: 950 x 1193 mm	10		

4		Εργασίες αντικατάστασης πλευρικού παραθύρου επιβατών. Αφορούν τον κωδικό: RS.0072.0039 - AA02HG5 Διαστάσεις: 1255 X 2520 mm	10		
5		Εργασίες αντικατάστασης πλευρικών παραθύρων επιβατών. Αφορούν της κωδικούς: RS.0072.0017 - AA02HWB RS.0072.0041 - AA02HWC RS.0072.0042 - AA02HWD Μέγιστες Διαστάσεις: 1465 x 1657 mm	20		
6		Εργασίες αντικατάστασης πλευρικών παραθύρων επιβατών. Αφορούν της κωδικούς: RS.0072.0040 - AA02HG6 RS.0072.0043 - AA02HWF RS.0072.0044 - AA02HWG RS.0072.0045 - AA02HWJ RS.0072.0046 - AA02HWE RS.0072.0047 - AA02HWH Μέγιστες Διαστάσεις: 1655 x 205 mm	15		
7		Εργασίες αντικατάστασης μετωπικού υαλοπίνακα Αφορούν τον κωδικό: RS.0072.0006 - AA02HZR Διαστάσεις: 1702 x 1609 mm	10		
				ΣΤ1=	
A2. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΡΜΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ Ι - ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΑΛΟΠΙΚΑΚΩΝ (ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α3)					
8		Εργασίες στεγανοποίησης κοίλων πλευρικών κρυστάλλων καμπίνας οδηγού Αφορούν της κωδικούς: RS.0072.0019 - AA02L08 RS.0072.0020 - AA02L09 Διαστάσεις: 950 x 1193 mm	10		
9		Εργασίες στεγανοποίησης πλευρικού παραθύρου επιβατών. Αφορούν τον κωδικό: RS.0072.0039 - AA02HG5 Διαστάσεις: 1255 X 2520 mm	10		

10		Εργασίες στεγανοποίησης πλευρικών παραθύρων επιβατών. Αφορούν της κωδικούς: RS.0072.0017 - ΑΑ02HWP RS.0072.0041 - ΑΑ02HWC RS.0072.0042 - ΑΑ02HWD Μέγιστες Διαστάσεις: 1465 x 1657 mm	20		
11		Εργασίες στεγανοποίησης πλευρικών παραθύρων επιβατών. Αφορούν της κωδικούς: RS.0072.0040 - ΑΑ02HG6 RS.0072.0043 - ΑΑ02HWF RS.0072.0044 - ΑΑ02HWG RS.0072.0045 - ΑΑ02HWJ RS.0072.0046 - ΑΑ02HWE RS.0072.0047 - ΑΑ02HWH Μέγιστες Διαστάσεις: 1655 x 205 mm	10		
12		Εργασίες στεγανοποίησης αντικατάστασης μετωπικού υαλοπίνακα με αφαίρεση και επανατοποθέτηση του υαλοπίνακα Αφορούν τον κωδικό: RS.0072.0006 - ΑΑ02HZR Διαστάσεις: 1702 x 1609 mm	5		
13		Εργασίες στεγανοποίησης αντικατάστασης μετωπικού υαλοπίνακα με αφαίρεση και επανατοποθέτηση της πολυαουρεθάνης περιμετρικά του υαλοπίνακα Αφορούν τον κωδικό: RS.0072.0006 - ΑΑ02HZR Διαστάσεις: 1702 x 1609 mm	10		
				ΣΤ2=	
Α3. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΡΜΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ Ι - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α6)					
14		Εργασίες αντικατάστασης μεμβράνης ασφαλείας πάνω κρυστάλλων σε φύλλα θυρών. Αφορούν της κωδικούς: RS.0072.0027 - ΑΑ05K05 RS.0072.0051 - ΑΑ05K01 RS.0072.0052 - ΑΑ05K02 RS.0072.0054 - ΑΑ05K06	150		

		RS.0072.0055 - AA05K07 RS.0072.0056 - AA05K08 RS.0072.0057 - AA05K09 Μέγιστες Διαστάσεις: 1319 x 711mm			
15		Εργασίες αντικατάστασης μεμβράνης ασφαλείας κάτω κρυστάλλων σε φύλλα θυρών. Αφορούν της κωδικούς: RS.0072.0026 - AA05K04 RS.0072.0053 - AA05K03 RS.0072.0058 - AA05K10 Μέγιστες Διαστάσεις: 695 x 956 mm	40		
16		Εργασίες αντικατάστασης μεμβράνης σε κοίλα πλευρικά κρύσταλλα καμπίνας οδηγού Αφορούν της κωδικούς: RS.0072.0019 - AA02L08 RS.0072.0020 - AA02L09 Διαστάσεις: 950 x 1193 mm	10		
17		Εργασίες αντικατάστασης μεμβράνης σε πλευρικό παράθυρο επιβατών. Αφορούν τον κωδικό: RS.0072.0039 - AA02HG5 Διαστάσεις: 1255 X 2520 mm	50		
18		Εργασίες αντικατάστασης μεμβράνης πλευρικών παραθύρων επιβατών. Αφορούν της κωδικούς: RS.0072.0017 - AA02HWP RS.0072.0041 - AA02HWC RS.0072.0042 - AA02HWD Μέγιστες Διαστάσεις: 1465 x 1657 mm	150		
				ΣΤ3=	
A4. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΡΜΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ Ι - ΕΡΓΑΣΙΕΣ Σ ΘΥΡΕΣ (ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ A4 και A5)					
19		Εργασίες αντικατάστασης περιμετρικού ελαστικού θύρας (παράγραφος Γ), τιμή ανά φύλλο θύρας, το περιμετρικό ελαστικό θα παρέχεται από τη ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.	30		

20		Εργασίες αφαίρεσης υαλοπινάκων από θύρες της απόρριψη (παράγραφος Δ), τιμή ανά τεμάχιο υαλοπίνακα	20		
				ΣΤ4=	
Β.ΣΥΡΜΟΙ ΣΕΙΡΑΣ ΙΙ					
Β.1 ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΡΜΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΙΙ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΑΛΟΠΙΚΑΚΩΝ (ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ Β1, Β2 και Β3)					
21		Εργασίες αντικατάστασης παραθύρου επιβατών Μ1&Μ2 κωδ. Αποθήκης: RS.2072.0006 - κωδ. Κατασκευαστή: AB09001714157	20		
22		Εργασίες αντικατάστασης παραθύρου επιβατών Μ1&Μ2-NP κωδ. Αποθήκης: RS.2072.0007 - κωδ. Κατασκευαστή: AB09001712049	40		
23		Εργασίες αντικατάστασης παραθύρου επιβατών ανοιγόμενου κωδ. Αποθήκης: RS.2072.0005 - κωδ. Κατασκευαστή: AB09001716377	20		
24		Εργασίες αντικατάστασης κρυστάλλου διπλής πόρτας αριστερού φύλλου κωδ. Αποθήκης: RS.2072.0011 - κωδ. Κατασκευαστή: DTR0000428023	40		
25		Εργασίες αντικατάστασης κρυστάλλου διπλής πόρτας δεξιού φύλλου με μπουτόν - κωδ. Αποθήκης: RS.2072.0012 - κωδ. Κατασκευαστή: DTR0000428021	40		
26		Εργασίες αντικατάστασης εμπρόσθιου υαλοπίνακα (Παρμπρίζ) Κωδ. Αποθήκης: RS.2072.0001 - κωδ. Κατασκευαστή: ABD9002374944	15		
27		Εργασίες αντικατάστασης δεξιού πλευρικού τριγωνικού υαλοπίνακα καμπίνας (θερμαινόμενο με αντίσταση) Κωδ. Αποθήκης: RS.2072.0002 -	10		

		κωδ. Κατασκευαστή: AB09000976890			
28		Εργασίες αντικατάστασης αριστερού πλευρικού τριγωνικού υαλοπίνακα καμπίνας (θερμαινόμενο με αντίσταση) Κωδ. Αποθήκης: RS.2072.0003 - κωδ. Κατασκευαστή: AB09000976890	10		
29		Εργασίες αντικατάστασης σε παράθυρο καμπίνας ανοιγόμενο - σταθερό κρύσταλλο	10		
30		Εργασίες αντικατάστασης σε παράθυρο καμπίνας ανοιγόμενο - κινητό κρύσταλλο	10		
31		Εργασίες αντικατάστασης υαλοπίνακα θύρας καμπίνας οδηγού	5		
32		Εργασίες αντικατάστασης υαλοπίνακα διαχωριστικού πλαισίου- κεντρικός	5		
33		Εργασίες αντικατάστασης υαλοπίνακα διαχωριστικού πλαισίου - πλευρικός	5		
				ΣΤ5=	
B2. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΡΜΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ II - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ B4)					
A/A	Κωδικός Είδους Αποθήκης ΣΤΑΣΥ	Περιγραφή	Εκτιμώμενη Ετήσια Ανάλωση (τεμ)	Εκτιμώμενη Τιμή μονάδας (€)	ΣΥΝΟΛΟ
34		Εργασίες αντικατάστασης μεμβράνης ασφαλείας παραθύρου επιβατών M1&M2 κωδ. Αποθήκης: RS.2072.0006 - κωδ. Κατασκευαστή: AB09001714157	20		
35		Εργασίες αντικατάστασης μεμβράνης ασφαλείας παραθύρου επιβατών M1&M2-NP κωδ. Αποθήκης: RS.2072.0007 - κωδ. Κατασκευαστή: AB09001712049	40		
36		Εργασίες αντικατάστασης μεμβράνης ασφαλείας παραθύρου επιβατών ανοιγόμενου κωδ. Αποθήκης: RS.2072.0005 - κωδ. Κατασκευαστή: AB09001716377	20		

37		Εργασίες αντικατάστασης μεμβράνης ασφαλείας κρυστάλλου διπλής πόρτας αριστερού φύλλου κωδ. Αποθήκης: RS.2072.0011 - κωδ. Κατασκευαστή: DTR0000428023	40		
38		Εργασίες αντικατάστασης μεμβράνης ασφαλείας κρυστάλλου διπλής πόρτας δεξιού φύλλου με μπουτόν - κωδ. Αποθήκης: RS.2072.0012 - κωδ. Κατασκευαστή: DTR0000428021	40		
39		Εργασίες αντικατάστασης μεμβράνης ασφαλείας δεξιού πλευρικού τριγωνικού υαλοπίνακα καμπίνας (θερμαινόμενο με αντίσταση) Κωδ. Αποθήκης: RS.2072.0002 - κωδ. Κατασκευαστή: AB09000976890	10		
40		Εργασίες αντικατάστασης μεμβράνης ασφαλείας αριστερού πλευρικού τριγωνικού υαλοπίνακα καμπίνας (θερμαινόμενο με αντίσταση) Κωδ. Αποθήκης: RS.2072.0003 - κωδ. Κατασκευαστή: AB09000976890	10		
41		Εργασίες αντικατάστασης μεμβράνης ασφαλείας σε παράθυρο καμπίνας ανοιγόμενο - σταθερό κρύσταλλο (Διαστάσεις: 440mm x 920mm περίπου)	10		
42		Εργασίες αντικατάστασης μεμβράνης ασφαλείας σε παράθυρο καμπίνας ανοιγόμενο - συρόμενο κρύσταλλο (Διαστάσεις: 440mm x 390mm περίπου)	10		
43		Εργασίες αντικατάστασης μεμβράνης ασφαλείας υαλοπίνακα θύρας καμπίνας οδηγού (Διαστάσεις: 730mm x 1950mm περίπου)	10		

44		Εργασίες αντικατάστασης μεμβράνης ασφαλείας υαλοπίνακα διαχωριστικού πλαισίου- κεντρικός (Διαστάσεις: 550mm x 1900mm περίπου)	10		
45		Εργασίες αντικατάστασης μεμβράνης ασφαλείας υαλοπίνακα διαχωριστικού πλαισίου - πλευρικός (Διαστάσεις: 550mm x 1200mm περίπου)	10		
				ΣΤ6=	
B3. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΡΜΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΙΙ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ					
46		ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΠΙΒΑΤΩΝ Μ1&Μ2 κωδ. Αποθήκης: RS.2072.0006 - κωδ. Κατασκευαστή: ΑΒ09001714157	15		
47		ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΠΙΒΑΤΩΝ Μ1&Μ2-ΝΡ κωδ. Αποθήκης: RS.2072.0007 – κωδ. Κατασκευαστή: ΑΒ09001712049	30		
48		ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ κωδ. Αποθήκης: RS.2072.0005 – κωδ. Κατασκευαστή: ΑΒ09001716377	15		
49		ΤΖΑΜΙ ΔΙΠΛΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΦΥΛΛΟΥ – κωδ. Αποθήκης: RS.2072.0011 - κωδ. Κατασκευαστή: DTR0000428023	30		
50		ΤΖΑΜΙ ΔΙΠΛΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΔΕΞΙΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΜΕ ΜΠΟΥΤΟΝ- κωδ. Αποθήκης: RS.2072.0012 - κωδ. Κατασκευαστή: DTR0000428021	30		
51		ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ (Διαστάσεις: 440mm x 920mm περίπου)	10		
52		ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ (Διαστάσεις: 440mm x 390mm περίπου)	10		
53		ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ ΘΥΡΑΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΟΔΗΓΟΥ (Διαστάσεις: 730mm x 1950mm περίπου)	5		

54		ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ - ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ (Διαστάσεις: 550mm x 1900mm περίπου)	5		
55		ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ - ΠΛΕΥΡΙΚΟΣ (Διαστάσεις: 550mm x 1200mm περίπου)	5		
				ΣΤ7=	

~Τροποποιείται ως κάτωθι:

ΓΡΑΜΜΗ TRAM			
Α.ΣΥΡΜΟΙ ΣΕΙΡΑΣ Ι			
Α1. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΡΜΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ Ι - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΑΛΟΠΙΚΑΚΩΝ (ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ Α1 - Α2)			
Α/Α	Κωδικός Είδους Αποθήκης ΣΤΑΣΥ ΑΕ	Περιγραφή	Τιμή μονάδας (€)
1		Εργασίες αντικατάστασης πάνω κρυστάλλων σε φύλλα θυρών. Αφορούν της κωδικούς: RS.0072.0027 - ΑΑ05Κ05 RS.0072.0051 - ΑΑ05Κ01 RS.0072.0052 - ΑΑ05Κ02 RS.0072.0054 - ΑΑ05Κ06 RS.0072.0055 - ΑΑ05Κ07 RS.0072.0056 - ΑΑ05Κ08 RS.0072.0057 - ΑΑ05Κ09 Μέγιστες Διαστάσεις: 1319 x 711mm	
2		Εργασίες αντικατάστασης κάτω κρυστάλλων σε φύλλα θυρών. Αφορούν της κωδικούς: RS.0072.0026 - ΑΑ05Κ04 RS.0072.0053 - ΑΑ05Κ03	

		RS.0072.0058 - AA05K10 Μέγιστες Διαστάσεις: 695 x 956 mm	
3		Εργασίες αντικατάστασης κοίλων πλευρικών κρυστάλλων καμπίνας οδηγού Αφορούν της κωδικούς: RS.0072.0019 - AA02L08 RS.0072.0020 - AA02L09 Διαστάσεις: 950 x 1193 mm	
4		Εργασίες αντικατάστασης πλευρικού παραθύρου επιβατών. Αφορούν τον κωδικό: RS.0072.0039 - AA02HG5 Διαστάσεις: 1255 X 2520 mm	
5		Εργασίες αντικατάστασης πλευρικών παραθύρων επιβατών. Αφορούν της κωδικούς: RS.0072.0017 - AA02HWB RS.0072.0041 - AA02HWC RS.0072.0042 - AA02HWD Μέγιστες Διαστάσεις: 1465 x 1657 mm	
6		Εργασίες αντικατάστασης πλευρικών παραθύρων επιβατών. Αφορούν της κωδικούς: RS.0072.0040 - AA02HG6 RS.0072.0043 - AA02HWF RS.0072.0044 - AA02HWG RS.0072.0045 - AA02HWJ RS.0072.0046 - AA02HWE RS.0072.0047 - AA02HWH Μέγιστες Διαστάσεις: 1655 x 205 mm	
7		Εργασίες αντικατάστασης μετωπικού υαλοπίνακα	

		Αφορούν τον κωδικό: RS.0072.0006 - ΑΑ02HZR Διαστάσεις: 1702 x 1609 mm	
ΣΤ1=			
Α2. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΡΜΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ Ι - ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΑΛΟΠΙΚΑΚΩΝ (ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α3)			
Α/Α	Κωδικός Είδους Αποθήκης ΣΤΑΣΥ ΑΕ	Περιγραφή	Τιμή μονάδας (€)
9		Εργασίες στεγανοποίησης πλευρικού παραθύρου επιβατών. Αφορούν τον κωδικό: RS.0072.0039 - ΑΑ02HG5 Διαστάσεις: 1255 X 2520 mm	
10		Εργασίες στεγανοποίησης πλευρικών παραθύρων επιβατών. Αφορούν της κωδικούς: RS.0072.0017 - ΑΑ02HWB RS.0072.0041 - ΑΑ02HWC RS.0072.0042 - ΑΑ02HWD Μέγιστες Διαστάσεις: 1465 x 1657 mm	
11		Εργασίες στεγανοποίησης πλευρικών παραθύρων επιβατών. Αφορούν της κωδικούς: RS.0072.0040 - ΑΑ02HG6 RS.0072.0043 - ΑΑ02HWF RS.0072.0044 - ΑΑ02HWG RS.0072.0045 - ΑΑ02HWJ RS.0072.0046 - ΑΑ02HWE RS.0072.0047 - ΑΑ02HWH Μέγιστες Διαστάσεις: 1655 x 205 mm	
12		Εργασίες στεγανοποίησης αντικατάστασης μετωπικού	

		<p>υαλοπίνακα με αφαίρεση και επανατοποθέτηση του υαλοπίνακα</p> <p>Αφορούν τον κωδικό: RS.0072.0006 - ΑΑ02HZR</p> <p>Διαστάσεις: 1702 x 1609 mm</p>	
13		<p>Εργασίες στεγανοποίησης αντικατάστασης μετωπικού υαλοπίνακα με αφαίρεση και επανατοποθέτηση της πολυαουρεθάνης περιμετρικά του υαλοπίνακα</p> <p>Αφορούν τον κωδικό: RS.0072.0006 - ΑΑ02HZR</p> <p>Διαστάσεις: 1702 x 1609 mm</p>	
ΣΤ2=			
Α3. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΡΜΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ Ι - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α6)			
Α/Α	Κωδικός Είδους Αποθήκης ΣΤΑΣΥ ΑΕ	Περιγραφή	Τιμή μονάδας (€)
14		<p>Εργασίες αντικατάστασης μεμβράνης ασφαλείας πάνω κρυστάλλων σε φύλλα θυρών.</p> <p>Αφορούν της κωδικούς: RS.0072.0027 - ΑΑ05K05 RS.0072.0051 - ΑΑ05K01 RS.0072.0052 - ΑΑ05K02 RS.0072.0054 - ΑΑ05K06 RS.0072.0055 - ΑΑ05K07 RS.0072.0056 - ΑΑ05K08 RS.0072.0057 - ΑΑ05K09</p> <p>Μέγιστες Διαστάσεις: 1319 x 711mm</p>	
15		<p>Εργασίες αντικατάστασης μεμβράνης ασφαλείας κάτω κρυστάλλων σε φύλλα θυρών.</p>	

		Αφορούν της κωδικούς: RS.0072.0026 - ΑΑ05Κ04 RS.0072.0053 - ΑΑ05Κ03 RS.0072.0058 - ΑΑ05Κ10 Μέγιστες Διαστάσεις: 695 x 956 mm	
16		Εργασίες αντικατάστασης μεμβράνης σε κοίλα πλευρικά κρύσταλλα καμπίνας οδηγού Αφορούν της κωδικούς: RS.0072.0019 - ΑΑ02L08 RS.0072.0020 - ΑΑ02L09 Διαστάσεις: 950 x 1193 mm	
17		Εργασίες αντικατάστασης μεμβράνης σε πλευρικό παράθυρο επιβατών. Αφορούν τον κωδικό: RS.0072.0039 - ΑΑ02HG5 Διαστάσεις: 1255 X 2520 mm	
18		Εργασίες αντικατάστασης μεμβράνης πλευρικών παραθύρων επιβατών. Αφορούν της κωδικούς: RS.0072.0017 - ΑΑ02HWP RS.0072.0041 - ΑΑ02HWC RS.0072.0042 - ΑΑ02HWD Μέγιστες Διαστάσεις: 1465 x 1657 mm	
			ΣΤ3=
Α4. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΡΜΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ Ι - ΕΡΓΑΣΙΕΣ Σ ΘΥΡΕΣ (ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α4 και Α5)			
Α/Α	Κωδικός Είδους Αποθήκης ΣΤΑΣΥ ΑΕ	Περιγραφή	Τιμή μονάδας (€)
19		Εργασίες αντικατάστασης περιμετρικού ελαστικού θύρας (παράγραφος Γ), τιμή ανά	

		φύλλο θύρας, το περιμετρικό ελαστικό θα παρέχεται από τη ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.	
20		Εργασίες αφαίρεσης υαλοπινάκων από θύρες της απόρριψη (παράγραφος Δ) , τιμή ανά τεμάχιο υαλοπίνακα	
ΣΤ4=			
Β.ΣΥΡΜΟΙ ΣΕΙΡΑΣ ΙΙ			
Β.1 ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΡΜΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΙΙ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΑΛΟΠΙΚΑΚΩΝ (ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ Β1, Β2 και Β3)			
Α/Α	Κωδικός Είδους Αποθήκης ΣΤΑΣΥ ΑΕ	Περιγραφή	Τιμή μονάδας (€)
21		Εργασίες αντικατάστασης παραθύρου επιβατών Μ1&Μ2 κωδ. Αποθήκης: RS.2072.0006 - κωδ. Κατασκευαστή: AB09001714157	
22		Εργασίες αντικατάστασης παραθύρου επιβατών Μ1&Μ2-NP κωδ. Αποθήκης: RS.2072.0007 - κωδ. Κατασκευαστή: AB09001712049	
23		Εργασίες αντικατάστασης παραθύρου επιβατών ανοιγόμενου κωδ. Αποθήκης: RS.2072.0005 - κωδ. Κατασκευαστή: AB09001716377	
24		Εργασίες αντικατάστασης κρυστάλλου διπλής πόρτας αριστερού φύλλου κωδ. Αποθήκης: RS.2072.0011 - κωδ. Κατασκευαστή: DTR0000428023	

25		Εργασίες αντικατάστασης κρυστάλλου διπλής πόρτας δεξιού φύλλου με μπουτόν - κωδ. Αποθήκης: RS.2072.0012 - κωδ. Κατασκευαστή: DTR0000428021	
26		Εργασίες αντικατάστασης εμπρόσθιου υαλοπίνακα (Παρμπρίζ) Κωδ. Αποθήκης: RS.2072.0001 - κωδ. Κατασκευαστή: ABD9002374944	
27		Εργασίες αντικατάστασης δεξιού πλευρικού τριγωνικού υαλοπίνακα καμπίνας (θερμαινόμενο με αντίσταση) Κωδ. Αποθήκης: RS.2072.0002 - κωδ. Κατασκευαστή: AB09000976890	
28		Εργασίες αντικατάστασης αριστερού πλευρικού τριγωνικού υαλοπίνακα καμπίνας (θερμαινόμενο με αντίσταση) Κωδ. Αποθήκης: RS.2072.0003 - κωδ. Κατασκευαστή: AB09000976890	
29		Εργασίες αντικατάστασης σε παράθυρο καμπίνας ανοιγόμενο - σταθερό κρύσταλλο	
30		Εργασίες αντικατάστασης σε παράθυρο καμπίνας ανοιγόμενο - κινητό κρύσταλλο	
31		Εργασίες αντικατάστασης υαλοπίνακα θύρας καμπίνας οδηγού κωδ. Κατασκευαστή: BP15001-1002 - DTR0000437780	
32		Εργασίες αντικατάστασης υαλοπίνακα διαχωριστικού πλαισίου- κεντρικός	

		κωδ. Κατασκευαστή: BP15001-1001_DTR0000446624	
33		Εργασίες αντικατάστασης υαλοπίνακα διαχωριστικού πλαισίου - πλευρικός κωδ. Κατασκευαστή: BP15001-1000_DTR0000446625	
ΣΤ5=			
B2. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΡΜΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ Π - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β4)			
Α/Α	Κωδικός Είδους Αποθήκης ΣΤΑΣΥ ΑΕ	Περιγραφή	Τιμή μονάδας (€)
34		Εργασίες αντικατάστασης μεμβράνης ασφαλείας παραθύρου επιβατών M1&M2 κωδ. Αποθήκης: RS.2072.0006 - κωδ. Κατασκευαστή: AB09001714157	
35		Εργασίες αντικατάστασης μεμβράνης ασφαλείας παραθύρου επιβατών M1&M2-NP κωδ. Αποθήκης: RS.2072.0007 - κωδ. Κατασκευαστή: AB09001712049	
36		Εργασίες αντικατάστασης μεμβράνης ασφαλείας παραθύρου επιβατών ανοιγόμενου κωδ. Αποθήκης: RS.2072.0005 - κωδ. Κατασκευαστή: AB09001716377	
37		Εργασίες αντικατάστασης μεμβράνης ασφαλείας κρυστάλλου διπλής πόρτας αριστερού φύλλου κωδ. Αποθήκης: RS.2072.0011 - κωδ. Κατασκευαστή: DTR0000428023	

38		Εργασίες αντικατάστασης μεμβράνης ασφαλείας κρυστάλλου διπλής πόρτας δεξιού φύλλου με μπουτόν - κωδ. Αποθήκης: RS.2072.0012 - κωδ. Κατασκευαστή: DTR0000428021	
39		Εργασίες αντικατάστασης μεμβράνης ασφαλείας δεξιού πλευρικού τριγωνικού υαλοπίνακα καμπίνας (θερμαινόμενο με αντίσταση) Κωδ. Αποθήκης: RS.2072.0002 - κωδ. Κατασκευαστή: AB09000976890	
40		Εργασίες αντικατάστασης μεμβράνης ασφαλείας αριστερού πλευρικού τριγωνικού υαλοπίνακα καμπίνας (θερμαινόμενο με αντίσταση) Κωδ. Αποθήκης: RS.2072.0003 - κωδ. Κατασκευαστή: AB09000976890	
41		Εργασίες αντικατάστασης μεμβράνης ασφαλείας σε παράθυρο καμπίνας ανοιγόμενο - σταθερό κρύσταλλο (Διαστάσεις: 440mm x 920mm περίπου)	
42		Εργασίες αντικατάστασης μεμβράνης ασφαλείας σε παράθυρο καμπίνας ανοιγόμενο - συρόμενο κρύσταλλο (Διαστάσεις: 440mm x 390mm περίπου)	
43		Εργασίες αντικατάστασης μεμβράνης ασφαλείας υαλοπίνακα θύρας καμπίνας οδηγού	

		(Διαστάσεις: 730mm x 1950mm περίπου) κωδ. Κατασκευαστή: BP15001-1002 - DTR0000437780	
44		Εργασίες αντικατάστασης μεμβράνης ασφαλείας υαλοπίνακα διαχωριστικού πλαισίου- κεντρικός (Διαστάσεις: 550mm x 1900mm περίπου) κωδ. Κατασκευαστή: BP15001-1001 - DTR0000446624	
45		Εργασίες αντικατάστασης μεμβράνης ασφαλείας υαλοπίνακα διαχωριστικού πλαισίου - πλευρικός (Διαστάσεις: 550mm x 1200mm περίπου) κωδ. Κατασκευαστή: BP15001-1000 - DTR0000446625	
ΣΤ6=			

B3. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΡΜΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ II - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ					
A/A	Κωδικός Είδους Αποθήκης ΣΤΑΣΥ ΑΕ	Περιγραφή	Εκτιμώμενη ποσότητα	Τιμή μονάδας (€)	Σύνολο (€)
46	RS.2072.0006	ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΠΙΒΑΤΩΝ M1&M2 κωδ. Κατασκευαστή: AB09001714157	15		
47	RS.2072.0007	ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΠΙΒΑΤΩΝ M1&M2-NP κωδ. Κατασκευαστή: AB09001712049	15		
48	RS.2072.0005	ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ κωδ. Κατασκευαστή: AB09001716377	15		
49	RS.2072.0011	ΤΖΑΜΙ ΔΙΠΛΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΦΥΛΛΟΥ – κωδ. Κατασκευαστή: DTR0000428023	15		

50	RS.2072.0012	ΤΖΑΜΙ ΔΙΠΛΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΔΕΞΙΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΜΕ ΜΠΟΥΤΟΝ κωδ. Κατασκευαστή: DTR0000428021	15		
51		ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ (Διαστάσεις: 440mm x 920mm περίπου)	8		
52		ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ (Διαστάσεις: 440mm x 390mm περίπου)	8		
53		ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ ΘΥΡΑΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΟΔΗΓΟΥ (Διαστάσεις: 730mm x 1950mm περίπου) κωδ. Κατασκευαστή: BP15001-1002 - DTR0000437780	5		
54		ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ - ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ (Διαστάσεις: 550mm x 1900mm περίπου) κωδ. Κατασκευαστή: BP15001-1001 - DTR0000446624	5		
55		ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ - ΠΛΕΥΡΙΚΟΣ (Διαστάσεις: 550mm x 1200mm περίπου) κωδ. Κατασκευαστή: BP15001-1000 - DTR0000446625	5		
ΣΤ7=					

Το παρόν αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Τεύχους Διακήρυξης. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο τεύχος της διακήρυξης ΤΔ-034/22.

Αθανάσιος Ν. Κοτταράς

Διευθόνων Σύμβουλος